

Tinkamai pasiruoškime žiemai

UAB „Anykščių vandenys“ prašo individualių namų šeimininkų, įmonių vadovų, namų administratorių apžiūrėti ir įvertinti, ar pakankamai apšiltinti šalto vandens apskaitos mazgai, vamzdynai ir kiti vandentiekio įrengimai.

Patalpose, kur įrengti vandens apskaitos mazgai, praversti vamzdynai, ar įrengti kiti vandentiekio įrengimai, temperatūra neturi būti žemesnė nei $+5C^{\circ}$. Priešingu atveju, vanduo esantis vamzdynuose gali užšalti, dėl to gali būti sugadinti vandens skaitikliai, vamzdynai bei uždarojoji armatūra. Tai atneša nuostolius tiek patalpų savininkams, kadangi už sugadintus apskaitos prietaisus teks apmokėti bei pakeisti vamzdynus ar kitus vandentiekio įrengimus, tiek mūsų įmonei, kadangi dėl tokių avarijų padidėja nuostoliai tinkluose.

UAB „Anykščių vandenys“ prašo patikrinti jums priklausančias patalpas ir esant reikalui atlikti šiuos darbus:

- užsandarinti pastatų duris, langus ir kitas kiaurymes;
- papildomai apšiltinti nešildomose patalpose (rūsiuose, tvartuose, koridoriuose, garažuose, gamybinėse patalpose ir kt.) esančius vandens apskaitos mazgus, vamzdynus bei įrengimus.